

АКТ ОСМОТРА

с.Сямжа

10 апреля 2023г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Сямженского муниципального округа № 157 от 14 марта 2023 года в составе:

Попова Т.В.- главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Сямженского муниципального округа, председатель комиссии;

Вечерина Е.Н.- главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Сямженского муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

Якушева Е.В.- специалист-эксперт комитета по управлению имуществом администрации Сямженского муниципального округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дятлева С.В.- главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Сямженского муниципального округа;

Рябченко А.А.- главный специалист отдела строительства, ЖКХ и архитектуры администрации Сямженского муниципального округа, проверила фактическое существование нежилого здания (пилорама), расположенного по адресу: Вологодская область, Сямженский р-н, д.Раменье, д.б/н (кадастровый номер 35:13:0101006:349).

В результате обследования комиссией установлено, что нежилое здание (пилорама) по адресу: Вологодская область, Сямженский р-н, д.Раменье, д.б/н. фактически не существует.

Заключение:

Нежилое здание (пилорама), расположенное по адресу: Вологодская область, Сямженский р-н, д.Раменье, д.б/н., кадастровый номер 35:13:0101006:349, фактически не существует и подлежит снятию с кадастрового учета.

Члены комиссии: _____ *Попова* _____ Попова Т.В.

_____ *Вечерина* _____ Вечерина Е.Н.

_____ *Якушева* _____ Якушева Е.В.

_____ *Дятлева* _____ Дятлева С.В.

_____ *Рябченко* _____ Рябченко А.А.